



Dr. Ing. Leonardo Bonini INGEGNERIA della SICUREZZA, AMBIENTE e della QUALITA'



通报号 1/ 2014

号法令81 / 08 - INAIL : 义务重新评估触电的危险来进行, 对符合新标准IEC 62305-2

INAIL宣布, 雷击风险评估, 开展了与以前版本的IEC的, 应当根据需要通过法令二千零八分之八十一及以后的修订评估(第17, 29和84)

。这凭借的事实, 从2013年3月1日已经生效, 新标准IEC 62305-2。

“事实上, 对于现有建筑物, 其中进行了评价根据前规则”的雇主将不得不再次做出评估按照IEC 62305 -

2, 如有需要, 将确定和实施必要的保护措施, 以减少风险值不超过可容忍更高的规范“标准的当前版本被分成几部分根据覆盖与生效的2013年2月12日的最新当事人的主题内容以下规则:

CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1) - 在2013年2月12日起生效: (总则)。

CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) - 在2013年3月1日起生效: (风险评估)。

CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) - 在2013年2月12日起生效:
(对建筑物和生命危险的人受到的物理伤害)。

CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) - 在力自2013年2月12日: (电气和电子结构)。

工作室安泰莱昂纳多Bonini博士是必要的评估。

博洛尼亚2014年01 月09日

ING Bonini博士工作室莱昂纳多



Intertek

STUDIO CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008



Valued Quality. Delivered.

Certificato No. 1215872

Via Galliera n°34, 40121 BOLOGNA Tel.: +39 051 240 241-FAX: +39 051 716 032 3 E-mail: bonini.leonardo@tiscali.it

Web: www.leonardobonini.com



Dr.Ing. Leonardo Bonini INGEGNERIA della SICUREZZA, AMBIENTE e della QUALITA'



Intertek

STUDIO CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008



Valued Quality. Delivered.

Certificato No. 1215872

Via Galliera n°34, 40121 BOLOGNA Tel.: +39 051 240 241-FAX: +39 051 716 032 3 E-mail: bonini.leonardo@tiscali.it

Web: www.leonardobonini.com